

会 員 各 位

一般社団法人 栃木県測量設計業協会
会 長 戸 部 康 彦

3次元（モデル）設計講習会及び3次元測量機器実演講習会の開催について

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、3次元（モデル）設計技術の強化及び3次元測量機器の最新の状況等の知識の習得のため、下記により講習会を開催することとしました。

つきましては、業務ご多忙のところ恐縮ですが、貴社ご担当者のご出席をお取り計らい下さるようお願いいたします。

なお、参加者については、お手数ですが、別紙により5月11日（月）までに当協会事務局あてメールにてお知らせください。

記

- 1 日 時 令和8年5月20日(水) 13:00～16:50
受付開始 12:20～
- 2 場 所 とちぎ福祉プラザ 1階 多目的ホール
宇都宮市若草1-10-6 TEL028-621-2940
- 3 内 容 (1) 3次元設計データの作成方法（操作研修）について
講師：川田テクノシステム株式会社 ご担当者様

(2) 3次元点群測量機器のデモ及び講習について
講師：株式会社石川測機 ご担当者様
- 4 その他 (1) 3次元設計データの作成方法（操作研修）では実際にソフトを操作します。（各社で1台を参加複数名で使用）
当日、研修用パソコンは準備いたしますが、台数に限りがありますので、パソコンを持参できる会員は、申込時にその旨を記載下さい。
受付後パソコン等のセッティングを行い、説明会開始時間に稼働できるよう早めに受付準備等お願いします。
(2) 全測連設計CPDの認定を受ける予定ですので、受講証明書が必要な方は、申込時にその旨を記載してください。

別紙

(一社)栃木県測量設計業協会 (info@tochisokukyo.org) 行

令和8年5月20日(水) 13:00~16:50

とちぎ福祉プラザ 1階 多目的ホール

3次元(モデル)設計講習会

及び

3次元測量機器実演講習会参加申込書

会社名 _____

担当者 _____

連絡先(住所) _____

電 話 _____

E-mail _____

役 職 名	氏 名	CPD 証明
		要 ・ 不要
		要 ・ 不要
		要 ・ 不要
		要 ・ 不要

※希望するものに○で囲んで下さい。

※パソコン持参の有無

持参あり : 持参なし

※パソコンを持参する場合は、OS、機種、スペック等をご記入下さい。